

MANPOWER SUPPLY PROPOSAL

Bts2000

Bts2000.com

1. Bts2000

Bts2000 한국 본사

- 주소-부산시 연제구 거제116-305 유림 아시아드
- Tel. 82—51-728-6788
- Fax. 82-51-728-4788
- Email- Bitkorea@gmail.com

Bts2000 필리핀 사무실

- 주소-필리핀 Subic 자유무역시 Forestview 349A
- Tel. +63-927-606-1015 필리핀 전화
- Tel.+82-10-6519-0289 한국에서 호출/통화 가능전화
- Email-Bitphilippine@gmail.com

Bts2000 필리핀 송출 에이전시:


2000MILES PLACEMENT AGENCY, INC.

- 뉴 마닐라시 Rodriguez St. Ave 1180E, Don' t Graciano Bldg.,
- Tel. +632-34168228/+632-66162000
- Email-torres_roberto19@yahoo.com



2. BEST INTERNATIONAL. CO (BIT)

회사 조직표



3. Bts2000의 외국인 용접사 구인 정책

1. 외국 용접사의 구인

A-필리핀 한진 수빅 조선소 의 파산(2019년 3월 31일)으로

퇴직한 용접사 중에서 구인한다.

B-퇴직한 용접사는 10785명 중에서 구인한다.

C-용접사 **10785**명은 선금의 자격을 취득하였다.

D-용접사 **10785**명은 조선소 평균 경력이 6.6년 이다.

2. 필리핀 용접사의 구인 방법

A-한국 송출 요청사로부터 맞춤형으로 구인, 송출 한다.

B-작업직종별로 구인 하여 송출 한다.

예 'BLOCK 조립의 경험자를 요청 할 경우, **10785명** 중에서 BLOCK 조립장 출신을 구인 하고 송출 한다.

3. 필리핀 한진 용접사가 부적격으로 판단하고, 구인 하지 않는 용접사.

필리핀 한진 수빅조선소에서 근무 경력자라도 첨부 용접 자격리스트에 포함 되지않은 경우에는 구인 부적자로 확정 한다.

4. 필리핀 용접사의 구인 목표

조선소 경험자를 선별, 구인 하여, 현장에 직접 작업 가능할수 있는 용접사 의 송출 을 목표로 한다.

4. 필리핀 한진수빅조선소의 용접사 자격리스트

HHIC-Phil WELDER and WELDING OPERATOR LIST									
NO. (1)	NO. (2)	EMPLOYEE NO.	NAME	DEPARTMENT	AGE	ENTRY DATE	GRADE	PROCESS	ENTRY NO.
1	1	050000	JUAN STANLEY YONGCO	PANEL SPECIAL ASSEMBLY PART	31	2000-08-01	01	FCAN	2000-08-01
2	2	050006	PAULAGAN RIGAN TORRE	PANEL SPECIAL ASSEMBLY PART	38	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
3	3	050010	LUPKON RAGAN YBEE	ASSEMBLY PART	35	2000-08-01	03	FCAN	2000-08-01
4	4	050013	QUINCY DEL PUERTO	FABRICATION PART	31	2000-08-01	01	FCAN	2000-08-01
5	5	050015	DAVID JAY DEL PUERTO	ASSEMBLY PART	31	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
6	6	050019	ABELLA CHRISTOPHER TORREDO	STEEL CUTTING PRODUCTION PART	34	2000-08-01	01	FCAN	2000-08-01
7	7	050020	JOSE FERNANDO BACALAN	PANEL SPECIAL ASSEMBLY PART (NOI)	40	2000-08-01	01	FCAN	2000-08-01
8	8	050026	RONALD REICHE QUINCO	PANEL SPECIAL ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
9	9	050028	MARANO LORINO MORALES	PANEL SPECIAL ASSEMBLY PART	41	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
10	10	050031	GUERRERO JOSE LINO	FABRICATION PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
11	11	050033	REY ROSARIO JR DELACROZ BACALAN	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
12	12	050038	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
13	13	050039	QUINCO CARRY FAYOS	PANEL SPECIAL ASSEMBLY PART (NOI)	39	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
14	14	050041	QUINCO JR. FLORES	PANEL SPECIAL ASSEMBLY PART	39	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
15	15	050042	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
16	16	050043	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
17	17	050044	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
18	18	050045	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
19	19	050046	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
20	20	050047	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
21	21	050048	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
22	22	050049	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
23	23	050050	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
24	24	050051	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
25	25	050052	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
26	26	050053	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
27	27	050054	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
28	28	050055	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
29	29	050056	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
30	30	050057	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
31	31	050058	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
32	32	050059	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
33	33	050060	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
34	34	050061	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
35	35	050062	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
36	36	050063	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
37	37	050064	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
38	38	050065	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
39	39	050066	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
40	40	050067	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
41	41	050068	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
42	42	050069	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
43	43	050070	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
44	44	050071	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
45	45	050072	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
46	46	050073	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
47	47	050074	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
48	48	050075	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
49	49	050076	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
50	50	050077	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
51	51	050078	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
52	52	050079	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
53	53	050080	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
54	54	050081	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
55	55	050082	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
56	56	050083	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
57	57	050084	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
58	58	050085	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
59	59	050086	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
60	60	050087	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
61	61	050088	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
62	62	050089	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
63	63	050090	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
64	64	050091	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
65	65	050092	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
66	66	050093	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
67	67	050094	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
68	68	050095	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
69	69	050096	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
70	70	050097	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
71	71	050098	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
72	72	050099	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
73	73	050100	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
74	74	050101	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
75	75	050102	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
76	76	050103	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
77	77	050104	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
78	78	050105	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
79	79	050106	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
80	80	050107	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
81	81	050108	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
82	82	050109	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
83	83	050110	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
84	84	050111	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
85	85	050112	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
86	86	050113	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
87	87	050114	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
88	88	050115	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
89	89	050116	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
90	90	050117	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
91	91	050118	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
92	92	050119	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
93	93	050120	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
94	94	050121	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
95	95	050122	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
96	96	050123	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
97	97	050124	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
98	98	050125	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
99	99	050126	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01
100	100	050127	ALONSO ROLAN VANDER	ASSEMBLY PART	40	2000-08-01	02	FCAN	2000-08-01

- 용접사들의 구인은 첨부 용접사 자격 리스트에서 선별한다.
- Bts2000은 필리핀한진 수빅 조선소 출신 중, 경력과 자격이 인정된 작업자만, Bts2000가 직접 면담을 통하여, 조선소의 숙련공의 경력출 작업을 한다.

5. 필리핀 한진수빅조선소의 용접사 (조선소가 2019년 3월 30일 에 부도로, 작업중단하고, 용접사 10789명이 퇴직하였다.)

용접자격구분	용접법	용접자세	자격취득 용접사	용접사의 평균 나이 및 경력	용접사의 용접자 격증	REMARKS
Q1-FILLET JOINT	FCAW	V & H	5809명			취부사, 마킹사
Q2-BUTT JOINT	FCAW	V & H	2169명			용접사
Q3-BUTT JOINT	FCAW	V & OVERHEAD	1806명		ABS, LR, DNV, GL, BV, KR	용접사
Q4-BUTT JOINT	FCAW	OVERHEAD	212명			용접사
Q4-BUTT JOINT	GTAW	OVERHEAD	220명	37.7살	선급의 자격	배관 용접사
AUTO CARRIAGE-BUTT & FILLET	FCAW	V	224명	6.6년	취득자	자동 용접사
EGW OPERATOR -BUTT JOINT	EGW	V	57명			자동용접사
SAW OPERATOR-BUTT JOINT	SAW	FLAT	142명			자동 용접사
SMAW-FILLET JOINT	SMAW	V & H	146명			기관및 전기 취부사
		합계	10789명			

6.Bts2000의 외국인 작업자 와 용접공 구인조건

Bts2000dms 아래의 항목에 만족하는 외국인 작업자와 용접공은 구인하여 한국에 송출한다.

1. 필리핀 한진 수빅 조선소에서 근무경력이 있는 작업자 /용접공-Bts2000
2. BIC의 서류 검토와 면접에 합격 되어야 한다.-Bts200
3. 용접공들은 선급협회의 용접자격취득자.-Bts2000
4. 용접공은 한국 선급 협회의 용접자격증을 취득 해야 한다.-Bts2000
5. E-7 조선 용접공 기량검증에 합격해야 한다.-조선 해양 플랜트 협회/산업 통산 자원부
6. 필리핀 외무부 규정의 신체검사에 합격 해야 한다.-필리핀 외무부
7. 필리핀 범죄 경력 증명서-필리핀 외무부
8. 결핵검사 증명서-필리핀 한국대사관
9. E-7 비자 발급자 -필리핀 한국 대사관
10. 필리핀 출국 교육및 출국서류 발행 받은 자-필리핀 외교부/필리핀 에이전시/Bts2000
11. 출국전-마약검사 및 콜레스테롤 검사에 합격자.-Bts2000

7. Bts20000 조선분야 특정활동 비자(E-7)

1. 외국인 조선용접공 (7430)

1.1 조선소 경력 2년이상 및 선급협회 자격증 소지자

Q1 & Q2 FCAW용접공, Q3 FCAW배관용접공, GTWA

Q4 FCAW 취부공, 자동용접

1.2 맞춤형 외국인 조선용접공 공급

- 선각공장
- BLOCK 조립
- BLOCK PRE ERECTION
- BLOCK 탑재

*맞춤형이란: 한 개의 팀을 30명으로 구성하여, 선각작업을 직접수행가능 할 수 있는 용접공으로 공급. 대선조선에 공급, 생산성 향상과 외국인 자율적으로 작업가능

2. 선박도장공(78369)

- 조선소 경력 2년이상인자, 현지기량검증
- 학사 소지자
- 전문학사 소지자:2년

3. 전기공(2341)

- 조선소 경력2년 이상인자, 현지기량검증
- 학사소지자
- 전문학사 소지자: 2년



8-1. 2023년 필리핀 용접사 송출 실적

1. 대선조선주식회사

a. 1차 20명, 필리핀 Block

조립용접공

-용접공 11명

-취부공 9명(마킹 2명, 사상및 기타

Block 조립 3명, 취부사 4명)

특기사항:

-필리핀 한진수빅 조선소 경험자

-ABS 용접자격취득자

-Block 조립작업이 가능 업자

-면담을 통하여 지원자의 특기사항 제공

현재현황: 대선조선에서 근무중임

(2)

1차-필리핀 작업자 리스트

관리자 1명, 취부/마킹 조장 1명, 용접 A 팀 조장 1명-중요 Butt 용접, 용접 B 팀은 부재용접, 사상 및 운반 조장 1명

특별취득가능 2명, 특별 가능, 최종 용접, Able Certificate 취득 가능, Air Time 20시간 및 필기가능.

번호	성명	성별	생년월일	학력	직업	경력	자격	비고
1	12	남	1977-05-25	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
2	3	남	1983-12-17	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
3	2	남	1987-03-26	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
4	15	남	1986-10-15	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
5	16	남	1982-02-13	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
6	23	남	1980-06-05	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
7	11	남	1989-11-09	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
8	8	남	1984-11-24	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
9	7	남	1990-10-16	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
10	13	남	1986-12-16	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
11	22	남	1986-06-25	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
12	10	남	1985-05-16	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
13	14	남	1989-05-28	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
14	5	남	1989-11-17	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
15	6	남	1985-03-20	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
16	11	남	1986-03-30	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
17	17	남	1989-12-01	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
18	1	남	1983-02-08	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
19	9	남	1985-01-07	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25
20	24	남	1983-07-12	고졸	용접	1998-05-25	FCAW Q1	2008-05-25

8-2. 2023년 필리핀 용접사 송출 실적

2차 43명 필리핀 작업자의 이력현황

2차 43명 필리핀 작업자 이력현황 (1)

번호	성명 (Phil name)	국적	여권번호	생년월일 (연월일)	나이	성별	직업 (직업)	자격	경력
1	MARLEE MARCO JR. DAGLO	필리핀	PA018347C	1985-12-27 (일)	38	남	4년 3개월 DIA National Inc. 15년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q4	조선용접
2	DEVILA ALVIN RODRIGUEZ	필리핀	PA0171790C	1984-12-18 (일)	37	남	15년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q3	조선용접
3	ADARLES ORDALE MEYUHA	필리핀	P2174032A	1992-08-08 (일)	31	남	3년 10개월 OMISAN/TEXTON CONSTRUCTION	Q3	조선용접
4	GORA RICHARD BANALUA	필리핀	P0306235C	1981-05-12 (일)	42	남	5년 7개월 HHC-Phil Inc.	Q4	조선용접
5	AQUINO CRISTINE DICIANO	필리핀	PA018922A	1989-03-23 (일)	30	여	4년 7개월 MARCE & ASSOCIATES Design & Build Service	Q2	조선용접
6	CAMBARO JUDY RIVERA	필리핀	P0708863C	1989-05-23 (일)	34	여	9년 7개월 HHC-Phil Inc.	Q1	이전 1/해부
7	LEBANTINO MICHAEL ROSENDAL	필리핀	PA018303C	1976-06-27 (일)	44	남	4년 7개월 GABRIEL BONGDALES CONSTRUCTION	Q3	조선용접
8	ROMOZ RECHIE QUINCO	필리핀	PA018406C	1977-07-03 (일)	46	남	4년 10개월 AUS Subco International Inc.	Q2	해면자
9	BANGSAWAN ADORFO TOMOSO	필리핀	P2170872B	1983-09-23 (일)	40	남	4년 10개월 Salini Saudi Arabia Co., Ltd.	Q1	해부사
10	BAGANZA GEMER DOSTO R	필리핀	PA043232A	1986-01-09 (일)	37	남	4년 7개월 First Real Builders Phils. Corp.	Q1	해부사/ Filter 1/ G-Cut
11	PLACIO ALVIN ORTEGA	필리핀	PA047292C	1979-07-24 (일)	44	남	10년 12개월 HHC-Phil Inc.	Q4	조선용접
12	BERRO FRIGLAN LORIANE	필리핀	PA018306A	1980-05-30 (일)	33	여	4년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q4	조선용접
13	ENCINARES MARCO JR. DE PAREO	필리핀	P0311317C	1990-02-24 (일)	31	남	3년 10개월 ARIAS CONSTRUCTION AND FIRE PROTECTION CONSTRUCTION	Q2	조선용접
14	LAJUE LEOLEVIN MACUA	필리핀	P0801139B	1983-09-04 (일)	26	남	4년 7개월 Marce & Associates Design and Build Services	Q2	조선용접/ ALTO CARRIAGE
15	ALBARICO JOHN BUTAL	필리핀	P2170815C	1993-01-22 (일)	30	남	4년 10개월 MGS Construction Inc.	Q3	조선용접
16	ROMA MARK WICO ALJAMAN	필리핀	P0802081A	1990-10-04 (일)	33	남	4년 10개월 ARIAS CONSTRUCTION AND FIRE PROTECTION CONSTRUCTION	Q2	조선용접
17	AUSTRIA VIARY LABANAN	필리핀	P2170440C	1988-03-26 (일)	34	여	4년 10개월 Bobas Builders Inc.	Q2	조선용접

2차 43명 필리핀 작업자 이력현황 (2)

20	ATON REMYCK ESTRADA	필리핀	PA048132B	1985-03-01 (일)	28	남	8년 10개월 ARIAS PLUMBING INSTALLATION SERVICES	Q2	조선용접
21	AVEN DANTE FONTE	필리핀	PA700090C	1984-02-03 (일)	41	남	2년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q3	조선용접
22	DAGWAY MARLOU DOOC	필리핀	P1039381B	1981-09-27 (일)	32	여	8년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q1	해부사
23	PANER JUSTINE JOVIN	필리핀	PA416208C	1987-11-04 (일)	38	여	7년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q1	해부사/자세관리
24	ONGCON MICHAEL	필리핀	PA064232C	1985-02-23 (일)	32	남	3년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q1	해부사/자세관리
25	BAGAN GEROME DALAMMO	필리핀	P080203B	1989-05-18 (일)	34	남	4년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q2	마킹
26	DEQUA SHE ANN LUISAN	필리핀	PA027941C	1989-09-24 (일)	37	여	4년 10개월 PGATECH GROUP OF COMPANIES	Q2	해부사
27	MARTINEZ JOSEPH BAUTIST A	필리핀	P1017080C	1980-06-03 (일)	43	남	5년 10개월 One Subc Premier Manufacturing Corp.	Q3	Line QC 및 용접
28	BUEVINTERUM ADOLPH DE CAMEZ	필리핀	P080081B	1984-04-17 (일)	37	남	4년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q2	해부사/Filter Air Test
29	MURDO ANNE M SANDS	필리핀	P2185120C	1989-12-15 (일)	43	여	4년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q1	해부사
30	MAROS DANNY ROY LOAIZA	필리핀	P080281A	1988-01-11 (일)	34	남	4년 10개월 MGS Construction Inc. 2년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q1	해부사/ Filter Air Test
31	BERONILLA JEFFREY CATRIZ	필리핀	P1287307B	1987-12-10 (일)	36	남	4년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q3	조선용접
32	TAN ANTHONY ELICAY	필리핀	PA027266A	1975-07-28 (일)	42	남	4년 10개월 PSI PREMIER SLAG INTERNATIONAL INC.	Q1	해부사
33	MARANAN LORIANE CASHW	필리핀	P0871318C	1980-04-05 (일)	40	여	10년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q2	해부사
34	LIM RANDY CARRAS	필리핀	P1816760C	1988-04-20 (일)	35	남	4년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q1	해부사/해부사
35	JOAQUIN REX LAURE	필리핀	P1712236C	1984-01-15 (일)	39	남	4년 10개월 Saint Catherine Health Corporation	Q3	조선용접
36	ARALA FERNANDO JR. RECHALIN	필리핀	P0701463B	1984-07-20 (일)	39	남	4년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q4	조선용접
37	CANGLES JOHN RICHARD DELGADO	필리핀	P1805881C	1988-01-18 (일)	35	남	4년 10개월 EEF Corporation	Q2	조선용접
38	MANILA RICO MACA	필리핀	P4777921C	1941-01-18 (일)	42	남	4년 10개월 Damen Minerals Inc. 2년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q4	해부용접/ 해부지정용접
39	LARINSA MARK SOWA	필리핀	P0802081A	1989-01-07 (일)	27	남	4년 10개월 Pinback Corporation	Q2	조선용접
40	RUANO RAYMUNDO	필리핀	P2180870C	1980-05-21 (일)	31	남	4년 10개월 BULSAN Builder Inc.	Q3	조선용접
41	EDORA REX CUTANAN	필리핀	P2187780C	1987-08-23 (일)	30	남	11년 10개월 HHC-Phil Inc.	Q1	해부사
							4년 10개월 E.A. VISTA BUILDERS		

지원자들의 이력사항은 조립과 탑재
경험자로 구성

- 송출 요청사에서 조립과 탑재
에서 작업 가능한 작업자를 선
별하여, 송출함
- 면담을 통하여, 지원자들의 특
기사항을 검토후 결정함.

8-3. 2023년 필리핀 용접사 송출 실적

3차 31명에 대한 이력현황-BLOCK 탑재팀

3차 31명 탑재 실적

순번	이름 (Full name)	국적 (Nationality)	이력현황 (Status)	나이	성별	경력 (Experience)	자격 (Qualification)	비고	
1	ARABIC JOSEPH	필리핀 PHILIPPINES	P973580C	1989-05-02	35	남	3년 2개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직
2	ANDRES JOSEPH ORDO	필리핀 PHILIPPINES	PH18448C	1982-07-02	41	남	6년 10개월 HNC-PHI INC.	Q1	현재 서빙/가이드
3	BARBARA WILSON MOLEZA	필리핀 PHILIPPINES	P532046C	1982-02-17	38	여	7년 10개월 HNC-PHI INC.	Q4	현재 휴직/지정출신-Q4
4	BELARMINO BENIE ROSA	필리핀 PHILIPPINES	PH13780C	1983-11-30	39	남	4년 7개월 HNC-PHI INC.	Q4	현재 휴직-Q4
5	BARTOLOME J. LUCIANO	필리핀 PHILIPPINES	P294809C	1985-12-29	42	남	6년 10개월 HNC-PHI INC.	Q1	현재 서빙/지정출신
6	BARTOLOME J. LUCIANO	필리핀 PHILIPPINES	P776808C	1985-04-23	38	남	3년 10개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직-Q3
7	DONATO JUAN JR. BERNARD	필리핀 PHILIPPINES	P092270C	1982-09-12	40	남	9년 9개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직-Q3
8	BARTOLOME J. LUCIANO	필리핀 PHILIPPINES	PH47320C	1986-03-18	37	남	2년 8개월 HNC-PHI INC.	Q4	현재 휴직-Q4
9	TERESA ANGEL LOU BERNARD	필리핀 PHILIPPINES	PH38746C	1985-04-02	37	여	2년 10개월 HNC-PHI INC.	Q2	조식출발
10	BARTOLOME J. LUCIANO	필리핀 PHILIPPINES	PH06838C	1985-04-08	38	남	6년 9개월 HNC-PHI INC.	Q4	현재 휴직-Q4
11	VILASQUEZ EDDIE VILA	필리핀 PHILIPPINES	PH41879C	1983-02-08	40	남	7년 10개월 HNC-PHI INC.	Q1	현재 서빙
12	BARTOLOME J. LUCIANO	필리핀 PHILIPPINES	PH00002C	1983-07-08	40	남	7년 10개월 HNC-PHI INC.	Q4	현재 서빙/지정출신
13	DACUS JEFFREY FRANCISCO	필리핀 PHILIPPINES	PH82390C	1985-05-10	38	남	2년 2개월 HNC-PHI INC.	Q4	현재 휴직-Q3
14	BARBARA WILSON BARTOLOME J. LUCIANO	필리핀 PHILIPPINES	PH66313C	1985-02-14	38	여	9년 10개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직-Q3
15	BARBARA WILSON BARTOLOME J. LUCIANO	필리핀 PHILIPPINES	P700328A	1978-04-01	45	여	9년 10개월 HNC-PHI INC.	Q4	현재 휴직-Q4
16	TERESA ELY LARSEN	필리핀 PHILIPPINES	PH46629C	1982-12-20	40	여	4년 10개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직-Q3
17	TERESA ELY LARSEN	필리핀 PHILIPPINES	PH16800C	1984-11-27	39	여	4년 10개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직-Q3
18	EDUARDO J. LUCIANO	필리핀 PHILIPPINES	PH18857C	1985-06-17	38	남	4년 7개월 MYNOR ENGINEERING AND GENERAL SERVICE INC.	Q2	조식출발
19	EDUARDO J. LUCIANO	필리핀 PHILIPPINES	PH61097A	1985-02-07	38	남	5년 7개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직-Q3
20	JACQUES JONTO GABAN	필리핀 PHILIPPINES	P272338B	1988-02-17	35	남	2년 10개월 HNC-PHI INC.	Q2	조식출발
21	QUERANDEL T. TARIKAT	필리핀 PHILIPPINES	P991200C	1977-07-21	46	남	5년 10개월 HNC-PHI INC.	Q2	조식출발
22	PAOLA JIMMY CAROLINA	필리핀 PHILIPPINES	PH13107B	1982-08-18	40	여	5년 10개월 EMARKS WELDING WORKS INC.	Q2	조식출발/현재 휴직
24	EDUARDO J. LUCIANO	필리핀 PHILIPPINES	PH197670A	1977-05-05	46	남	5년 10개월 HNC-PHI INC.	Q1	현재 서빙

13	DACUS JEFFREY	필리핀	PHILIPPINES	1985-05-10	38	남	2년 2개월 HNC-PHI INC.	Q4	현재 휴직-Q3
14	BARBARA WILSON	필리핀	PHILIPPINES	1985-02-14	38	여	9년 10개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직-Q3
15	BARBARA WILSON	필리핀	PHILIPPINES	1978-04-01	45	여	9년 10개월 HNC-PHI INC.	Q4	현재 휴직-Q4
16	TERESA ELY LARSEN	필리핀	PHILIPPINES	1982-12-20	40	여	4년 10개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직-Q3
17	TERESA ELY LARSEN	필리핀	PHILIPPINES	1984-11-27	39	여	4년 10개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직-Q3
18	EDUARDO J. LUCIANO	필리핀	PHILIPPINES	1985-06-17	38	남	MYNOR ENGINEERING AND GENERAL SERVICE INC.	Q2	조식출발
19	EDUARDO J. LUCIANO	필리핀	PHILIPPINES	1985-02-07	38	남	5년 7개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직-Q3
20	JACQUES JONTO GABAN	필리핀	PHILIPPINES	1988-02-17	35	남	2년 10개월 HNC-PHI INC.	Q2	조식출발
21	QUERANDEL T. TARIKAT	필리핀	PHILIPPINES	1977-07-21	46	남	5년 10개월 HNC-PHI INC.	Q2	조식출발
22	PAOLA JIMMY CAROLINA	필리핀	PHILIPPINES	1982-08-18	40	여	5년 10개월 HNC-PHI INC.	Q2	조식출발/현재 휴직
24	EDUARDO J. LUCIANO	필리핀	PHILIPPINES	1977-05-05	46	남	5년 10개월 HNC-PHI INC.	Q1	현재 서빙
25	CARABANGA MARIA ADVINULA	필리핀	PHILIPPINES	1987-01-09	36	여	3년 10개월 HNC-PHI INC.	Q2	현재 휴직
26	OLIVER JONTO GABAN	필리핀	PHILIPPINES	1987-02-03	36	남	3년 10개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직-Q3
27	RAMOS RYAN SUCMAN	필리핀	PHILIPPINES	1988-12-11	34	남	3년 10개월 HNC-PHI INC.	Q2	조식출발
28	TRACIO JOEL KALONDO	필리핀	PHILIPPINES	1988-06-12	35	남	3년 10개월 HNC-PHI INC.	Q2	조식출발
29	PAULINE ROYEL LARSEN	필리핀	PHILIPPINES	1982-12-08	40	여	7년 10개월 HNC-PHI INC.	Q3	현재 휴직/현재 휴직-Q3
30	TARAN HAROLD CACHO	필리핀	PHILIPPINES	1982-11-20	40	남	5년 10개월 HNC-PHI INC.	Q2	조식출발
31	ARONIA RONALD BATAVIA	필리핀	PHILIPPINES	1985-01-03	38	남	3년 10개월 HNC-PHI INC.	Q1	현재 서빙
32	MONTY MANN LARSEN	필리핀	PHILIPPINES	1984-12-08	39	남	2년 10개월 HNC-PHI INC.	Q1	현재 서빙

지원자들의 이력사항은 탑재 경험자로 구성

• 송출 요청회사와 협의하여, 현장에서 직접적으로 요구 사항에 맞는 지원자를 선별, 송출한다.

• 3차 31명은 BLOCK 탑재의 세팅, 취부, 용접작업 맞는 지원자를 선별한것임.

9. 필리핀 응접사 송출 SCHEDULES

기송출허가를 받은 상태에서는, 송출
기간은 최소 110일 소요됨

**처음으로 송출 허가를 한국필리핀 대
사관에서 받을 경우에는 20일 추가됨**

연호		이		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																					
1	연호	이	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																																																																																																															


dules

The graph displays a sequence of values over 48 days. The y-axis is labeled 'dules' and ranges from 0 to 48. The x-axis is labeled with numbers 1 to 48. The graph shows a series of horizontal bars in orange, black, and blue, representing different levels of activity or duration over time. A vertical yellow line is drawn at day 48.

사출물에는 송을 써가서 송인이 1라배 송인으로 송을 가능 함으로, 최대 95일 정도 소요 예상됨, 단 송결사의 특별요청만 근도자인 경우에는 협의후 결정.

10. 한진수빅조선소의 용접사와 취부사의 기량평가

한진수빅조선소-용접사와 취부사의 기량평가



근무년수가 5년차인 용접사의 기량은, 평가평균 점수가 5.04 인, 우수보통의 기량과능력을 갖춘, 용접사들의 그룹이다. 그리고, 용접사들의 나이 역시 최고의 기량을 인정 받은 그룹이다.

- 근무경력에 의한 용접사의 기량과능력의 변화는 없음을 확인 하였다.




나이가, 31-35 살 사이의 용접사의 기량평가 점수가 4.80 로, 우수하며, 응시자 513 명중 151 명으로, 응시자 중 29%를 차지하였다. 20 살이하 응시자가 3 명으로 평가에서 제외.

Subic Yard 용접사들의 나이: 현재 26-35 살 사이의 용접사가, 응시자 513 명중 287 명, 55.9%를 유지하고, 평가평균점수도 4.78 로 우수한 용접사로 구성되어있다.

Subic Yard 용접사들의 나이별 분석: 10 살 이상: 보통이하의 기량, 용접사관리대상. 36-40 살: 보통이 기량, 기량이 적하현상 시작. 31-35 살: 최상의 작업기량 능력, 26-30 살: 최상의 작업기량과 능력, 26-30 살: 최상 작업기량과 능력

21-25 살: 우수한 작업기량과능력, 관심관리대상



Visual 검사에서 513 명중 340 명의 용접사는 보통이상 용접기량평가를 받았고, 173 명이 보통이하로 평가. 173 명중 58 명은 기량부족으로 자격이 취소되었다.

용접사의 기량평가: 보통이상의 기량으로 평가된 용접사는, Visual 검사에서, 용접 결함이 없고, 용접 Bead 수평이 요구되지않은, 고품질의 용접을 할수있는, 우수한 용접사로 판단 하였다.

용접사의 기량능력: 보통이상의 기량으로 평가된 용접사는, 용접개선 GAP 을 4mm 로 확보한, 시험편으로 용접시험을 완료, 평가 받은 용접사로, 용접 능력이 우수한 용접사로 판단 하였다.

- 2018년 작성한 용접사들의 기량평가이다.
- 작성목적은 선주의 품질불만에 대한 개선방안으로 선급협회가 작성한 자료임.
- 용접자격리스트의 평균연령은 37.7세 이고, 경력은 평균 6.6 년이다.

11. 해외 용접공 도입에 대한 국가별 도입가능인력 분석

제안 1)

첨부. 해외 용접공 도입에 대한 국가별 도입가능인력 분석
동남아 대형/중형 조선소의 숙련 용접공의 분포는 다음과 같다.

국가	조선소	조선소 직원	용접공	비고
싱가폴	Sembcorp Marine	20,000 명	약 6,000 명	베트남, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 인도, 중국, 스리랑카, 파키스탄인의 작업자로 구성
필리핀	한진 수빅 조선소, 파산	35,000 명	약 10,000 명	2019년 3월 파산, 일본, 아랍, 유럽, 대만, 일본, 한국등으로 송출됨
베트남	현대 미포 비나신 조선소	5,000 명	약 1,500 명	한국 미포 조선소에 연수생을 보냄.
인도	Cochin & Rajahmundry 조선소	7,000 명	약 2,000 명	숙련 용접공들은, 싱가포르, 아랍, 유럽, 그리고 일본, 대만, 한국등으로 송출됨.

숙련 용접공의 구인은 대형/중형 이상의 조선소 있는 국가별로 도입 인원을 검토하고 추진되어야 한다. 정부가 발표한 국가중에는 대형 조선소가 있는 국가는 없다. 베트남에는 한국 현대 미포 비나신 중형 조선소가 있으나, 베트남에서 1,150명 숙련 용접공을 도입하면, 우리나라 기업인 비나신 조선소에 문제가 발생 된다. 그리고 중형 조선소가 있는 나라에 2년이상 숙련공 1,150명을 구인은 많은 시간이 요구된다.

그리고, 대형 조선소가 없는 동남아의 태국, 말레이시아, 인도네시아, 스리랑카인, 인도의 용접공은 싱가포르 Sembcorp Marine 조선소, 대만 조선소, 일본조선소로, 그리고, 아랍, 폴란드, 러시아 국가로 송출된 숙련 용접공은 약 10,000명으로 추산된다. 그리고 동남아의 숙련 용접공들이 싱가포르, 일본, 대만 조선소에 계약 만료되어 귀국하는 숙련용접공 약 1,500명 과 필리핀한진수빅 조선소 파산으로 퇴직한 용접공 10,000명에 대한 도입이 가증하다

2. 동남아 국가 별로 조선소 작업자 도입 구분.

가대형 조선소가 있는 국가: 싱가포르 조선소 출신, 일본 조선소, 대만조선소, 필리핀 한진 수빅 조선소출신, 베트남 현대 비나신조선소 출신 들의 경력 증명서로 숙련 용접공을 도입해야한다.

나대형조선소가 없는 동남아 국가: 베트남, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 인도, 스리랑카, 파키스탄인들

중 조선소 경력이 없는 용접공의 도입은 중지 되어야한다.

*태국에서 한국조선 해양 플랜트 협회의 기량 시험을 통과 한 용접공들이,한국 입국하였으나, 선급의 용접 기량시험에 때문에 다시 용접 교육을 받아야 하고, 합격되어야 용접작업을 할수 있다. 또한 조선소의 선박구조 의 용접을 위해서,그들을 숙련 용접공으로 양성해야한다.

숙련 용접공을 도입해야, 조선소 및 조선소 협력 업체의 생산성 향상으로, 공기절감과 원가절감이 된다. 제발, 조선소에 숙련 용접공을 도입하여, 부족한 인력을 해소 하자.

- 조선소의 경력있는 용접사는 약 19,500명 이다.
- 한국이 19,500명중 약25% 정도, 구인가능하다.
- 특히 한진 수빅 조선소 출신은 한국조선의 시스템을 교육받았으므로 최적의 도입가능한 용접사들이다.
- 경력자는 약 4000명 정도이다.

11. 필리핀 한진 수빅 조선소 파산으로 퇴직한 용접사

제안2) 첨부-필리핀 한진 수빅 조선소 파산으로 퇴직한 용접공

용접공 구분	자격 구분 및 자세	용접법	용접 Joint	용접 작업 구분	용접공 인원	평균 나이	평균 한진 경력	송출 가능 용접공	자격 현황	
A-용접 자격취득후 2019년 까지 계속 근무한 용접공	Q1	FCAW- Horizontal Overhead	Fillet	선각 취부사	5,470명	33.3 살	6.5년	A3- 3,282명	선급 자격 취득	
		GTAW- Vertical Down Position for Pipe	Fillet	배관 취부사	56명	36.0살	10.0년			
		SMAW- Horizontal Overhead	Fillet	외장 취부	164명	30.3살	7.2년			
	Q2- Vertical up /Horizontal	FCAW	Butt	소조립, 중조립 용접	2,153명	30.0살	6.4년	A2- 1,300명		
		GTAW	Butt	배관공장 용접	14명	34.0 살	8.4년			
	Q3- Overhead/ Vertical up	FCAW	Butt	선각조립, 탑재 용접사	1,858명	32.1살	5.9년	A1- 1,195명		
		GTAW	Butt	Block 배관 용접	134명	36.0살	8.8년			
	Q4- Overhead	FCAW	Butt	탑재배관 용접	554명	32.4살	8.5년	A1-340명		
		GTAW	Butt	탑재 배관 용접	14명	32.4살	8.9년			
	Operator	SAW-Flat	Butt	선각공장 및 소조립 자동 용접	145명	31.5살	7.2년	A4-256명		
		Auto Carriage- Overhead	Butt/ Fillet	선각공장의 Panel	225명	28.1살	5.2년			
		EGW- Vertical up	Butt	탑재 자동용접	56명	24.8살	5.6년			
합계					10787명	31.7살	7.4년	6,373명		
<u>Test Position and for Welder and Welding Operator</u>										
PA-Flat Position				PE-Overhead Position						
PB-Horizontal Vertical Position				PF-Vertical Up						
PC-Horizontal Position				PG-Vertical Down						
PD-Horizontal Overhead Position										

Test Position and for Welder and Welding Operator
 PA-Flat Position PE-Overhead Position
 PB-Horizontal Vertical Position PF-Vertical Up
 PC-Horizontal Position PG-Vertical Down
 PD-Horizontal Overhead Position

- Q3 과 Q4 용접사들은 한진에서 7년이상 근무하였으며, 용접기량 과 경험이 우수한 용접공 1,200 명은 송출 가능한 인력이다.
- 1. 2017-2019년- 필리핀 한진 수빅 조선소에서 용접자격시험에 합격한 용접공

용접사의 구분	자격구분및 자세	용접법	용접 Joint	용접 작업 구분	용접공인원	평균나이	평균근무 기간	송출 가능 용접공	자격 현황
B-2017년부터 2019년까지 용접자격 취득한 용접공	Q1-Horizontal Overhead/ Vertical Up	FCAW	Fillet	선각 외장 취부	242명	33.0살	6.3년	B3-167명	선급 자격 취득
		SMAW	Fillet	외장/ 배관 취부	36명	31.2살	6.10년		
	Q2-Vertical up/Horizontal	FCAW	Butt	Block 조립	141명	31.6살	5.7년	B2-87명	
	Q3-Overhead/ Vertical up	FCAW	Butt	Block/ 탑재 용접	298명	32.9살	7.9년	B1-179명	
	Q4-Overhead	FCAW	Butt	조립/탑재 배관 용접	15명	33.0살	7.2년	B1-9명	
	Operator	SAW-Flat	Butt	선각공장	8명	40.1살	9.4년	B4-11명	
		BGW-Vertical up	Butt	탑재 자동 용접	2명	31.2살	4.4년		
		Auto Carriage-Vertical up	Fillet	탑재 자동 용접	2명	31.5.살	7.0년		
		Auto Carriage-Vertical up	Butt	탑재 자동 용접	6명	30.2살	7.1년		
	합계				782	29.3살	6.7년	453명	

*용접기량이 우수한 용접사들을 평가할 위한 용접 자격 시험을 시행하였다.

첨부 1,그림과 같이 용접공의 나이는 31 살 에서 35 세 에서 5 년 이상의 경력 의 용접공이 우수 용접공으로 평가 되었다. 이 자료는 한국의 STX 조선과 대진 조선에서 평가한 자료와 거의 동일하다.

- 2019년 3월 31일, 파산으로 퇴직 한 선각작업분야는 약 6,828명이다.
- 현재 6,828명 중 20%는 해외에서 근무하고 있다.
- 약 1200명 의 용접사들은 구인 가능한 인력으로 구분된다.

12. 필리핀 한진 수빅조선소의 파산전에 이직한 용접사.

2. 필리핀 한진 수빅 조선소에서 용접공 자격취득후 이직한 용접공(2006년- 2019년)

용접사의 구분	자격 구분 및 자세	용접 법	용접 Joint	용접 작업 구분	용접공 인원	평균 나이	평균 근무 기간	송출 가능 인원	자격 현황
C-용접공 자격취득 후 한진 수빅 조선소를 이직한 용접공	Q1-	FCAW-Horizontal Vertical/Vertical Up	Fillet	선각 & 외장 취부	16,573명	37.2살	2.3년	C3- 4,756명	선급 자격 취득
		GTAW-Vertical Down for Pipe	Fillet	배관 취부	1,721명	40.2살	2.8년		
		SMAW- Horizontal Vertical/Vertical Up	Fillet	외장 취부	728명	28.6살	2.1년		
	Q2- Vertical up /Horizont al	FCAW	Butt	선각공장, 소조립용접	6,726명	32.8살	3.1년	C2- 2,508명	선급 자격 취득
		GTAW-	Butt	배관 공장 용접	440명	36.7살	3.3년		
	Q3- Overhead / Vertical up	FCAW	Butt	Block조립/ 탑재 용접	6,520명	32.5살	4.2년	C1- 2,282명	선급 자격 취득
		GTAW	Butt	Block 조립/탑재 배관 용접	632명	34.2살	2.8년	C1- 221명	
	Q4	FCAW-Overhead	Butt	탑재/배관 용접	1,730명	30.1살	3.7년	C1- 606명	선급 자격 취득
		GTAW-Multiple Position for pipe(45 Degress)	Butt	탑재 배관 용접	283명	29.9살	2.9년	C1-99명	
	Operator	SAW-Plat	Butt	선각공장 자동 용접	456명	39.8살	3.9년	160명	선급 자격 취득
		Auto Carriage -Vertical Up	Butt	조립/ 탑재 자동 용접	331명	39.5살	2.8년	116명	
		Auto Carriage- Vertical Up	Fillet	조립/ 탑재 자동 용접	34명	32.9살	2.2년	12명	
		EGW-Vertical up	Butt	탑재 자동 용접	62명	28.6살	2.9년	22명	
합계					36236명	34.3살	3.7년	10,782 명	

Q1-나이 44세이상, 20세 이하는 8%제외, 수빅 조선소 이직 후 75%는 용접포기, 해외 송출0.1%.

Q2-나이 44세이상, 20세 이하는 8%제외, 수빅 조선소 이직 후 60% 용접 포기, 해외 송출 0.1%.

Q3-나이 44세이상, 20세 이하는 8%제외, 해외 송출 1.5%, 수빅 조선소 이직 후 40% 용접공 포기, 기타 용접공은 동일 업종 종사 중 및 대기 50.5%, Q4 & Operator-FCAW용접공 60%는 해외송출, GTAW용접공 60% 해외 송출, 기타 용접공 동일업종 종사 30%, 10% 용접공은 이직 후 용접공 포기.

Operator는 60%는 이직후 용접 포기, 12%는 나이 45세이상, 28%는 송출가능인력

3. 필리핀 한진 수빅 조선소의 도장공, 전기작업자 및 기타 작업자 송출 가능 인력

A-필리핀 한진 수빅 조선소의 파산으로 퇴직한 작업자.

작업자 구분	업종 분류	업무내용	인원	평균 경력	평균 나이	송출 가능 인원	경력인정 방법
D1-2006년에서 2018년까지 한진 수빅 조선소를 계속 근무한 일반 작업자, 2019년에 퇴직.	선각	마킹, 사상,	4,400	5.2년	28.2살	2,200명	한진 수빅조선소 퇴 직하는 모든 작업자에게 경력 증명서를 발행
	선장	설치, 시운전, 보온	2,900	7.3년	33.2살	1,600명	
	전장	포설, 결선, 시운전	2,300	5.8년	32.5살	D1-1300명	
	기관	설치, 시운전, 보온	1,800	7.2년	37.8살	900명	
	도장	브라스팅, 파워, 도장 스트레이, 도장 터치업	2,700	4.1년	36.0살	D1-1800명	
	측장	측장	1,700	3.9년	36.5살	500명	
	운반	운반, 장비관리	750	8.8년	39.7살	300명	
	기타	필리핀 관리자	4,500명	7.7년	32.3살	2,000명	
		설계	1,300	8.9년	35.5살	500명	
	합계		22,350명	6.5년	34.6살	11,100명	

- 2. 2006년에서 2019사이에 조선소에서 용접 작업 경력자들이며, 약 10,782명이며, 선별, 송출 가능한 자원임.
- 당사는 상기인력을 구인하지 않음.
- 3- 전기, 도장공은 약 11,100명정도이며, 경력은 평균 5년이다.

13. 한진 수빅 조선소에서 구인가능인력

B- 필리핀 한진수빅 조선소 의 이직 작업자.

작업자 구분	업종 분류	업무내용	인원	평균 경력	평균 나이	송출 가능 인원	경력인정 방법
D2-2006년에서 2018년사이에 한진 수빅 조선소를 이직한 작업자	선각	마킹, 사상,	6,400	4.2년	38.2살	1,500명	한진 수빅조선소 퇴직하는 모든 작업자에게 경력증명서를 발행
	선장	설치, 시운전, 보온	3,400	3.3년	35.2살	1,000명	
	전장	포설, 결선, 시운전	6,200	4.9년	34.5살	D2-1500명	
	기관	설치, 시운전, 보온	3,600	3.2년	38.8살	800명	
	도장	브라스팅, 파워, 도장 스프레이, 도장 터치업	9,700	3.4년	36.5살	D2-900명	
	족장	족장	5,700	2.9년	36.0살	1,000명	
	운반	운반, 장비관리	1,250	3.8년	41.0살	500명	
	기타	필리핀 관리자 설계	3,300명 3,300명	4.3년 5.9년	35.3살 34.5살	2,000명 1,500명	
합계			42,850명	4.0년	36.7살	10,700명	

- 1. 구인 가능 인력은 40,420 명으로 추정한다. 조선소의 용접, 취부, 자동용접, 전기, 도장, 일반 작업등이다.

필리핀 한진 수빅 조선소 출신 작업자 송출 가능 인력

	1-우수 숙련용접공	2-조립 용접공	3-취부사	4-자동용접	전장	도장	일반작업자	합계
A-2019년에 퇴직	1,535명	1,300명	3,282명	256명	-	-		6,373 명
B-2017년-2019년에 선급자격 취득	188명	87명	179명	11명	-	-		465 명
C-선급자격취득후 조선소를 이직한 용접공	3,208명	2,508명	4,756명	310명	-	-		10,782 명
D1-2019년에 퇴직한 작업자	-	-	-	-	1,300 명	1,800 명	9000 명	12,100 명
D2-조선소를 이직한 작업자	-	-	-	-	1,500 명	900 명	8300 명	10,700 명
합계	4,931 명	3,895 명	8,217 명	577 명	2,800 명	2,700 명	17300 명	40,420 명

문제점 -라. 조선소별, 외국인 용접공 월급 비교 조사

두바이 조선소	싱가폴 조선소	폴란드 조선소	러시아 조선소	일본 조선소	한국
₩980,000-₩2,036,948	평균 ₩2,159,000	₩695,700-₩801,310	\$2.25/Hour-\$5.00/Hour	₩1,500,000	₩2,700,000
경력별로 임금조정, 현지에서 기량시험	경력별로 임금조정	경력별로 임금조정, 기량시험은 폴란드	러시아에서 기량시험후 결정	송출국가에서 기량시험	송출국가에서 기량시험

*일본, 한국을 제외한 조선소는 조선소의 경력을 인정후 도입하고, 입국후 기량시험 결과에 따라서 임금을결정한다. 만약 기량이부족한 경우에는 최저 월급과 일반작업로 취업을 하고, 결격사유가 발견되면은 귀국조치하면서, 항공편 제공 하지 않는다.

다. 용접경력이 2년되면 2,700,000원 임금을 주는 나라는 한국뿐이다., 일본을 제외 하고는 외국인을 도입하는 외국조선소는 조선소 경력에 따른 임금을 책정한다.

14. 필리핀 작업자의 우수성

- 조선소의 작업은 서로간의 소통이 우선되어야하며, 경력에 따라서 생산성 향상에도 많은 지표가 됩니다. 그러므로 필리핀 작업자들은 소통에 문제가 없으며, 생산성향상에 적극적으로 참여할 것입니다.
- 필리핀 작업자들은 한국회사인 한진중공업의 조선작업 시스템으로 교육되었고, 경력은 평균적으로 6.6년 입니다.
- BTS2000은 필리핀 작업자들을 추천 합니다.